Erforderliche Maßnahme

Bitte führen Sie für betroffene Einrichtungen die nachfolgende Konfiguration am secunet-Konnektor durch (RISE-Konnektoren können abweichen):

1. Anmeldung am Konnektor

Melden Sie sich an der Administrationsoberfläche des Konnektors an.

2. DNSSEC Trust Anchor aktualisieren

Navigieren Sie zu:

VPN → VPN-Zugangsdienst → VPN-Zugangsdienstanbieter

Bearbeiten Sie den Eintrag **„DNSSEC Trustanchor Internet“** und ersetzen Sie den Inhalt durch den von der gematik bereitgestellten XML-Eintrag.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TrustAnchor id="0AF79DEA-A7CD-43DC-9EDD-AD241CA63AE2"
source="http://data.iana.org/root-anchors/root-anchors.xml">
<Zone>.</Zone>
<KeyDigest id="Kjqmt7v" validFrom="2010-07-15T00:00:00+00:00">
<KeyTag>19036</KeyTag>
<Algorithm>8</Algorithm>
<DigestType>2</DigestType>
<Digest>49AAC11D7B6F6446702E54A1607371607A1A41855200FD2CE1CDDE32F24E
8FB5</Digest>
</KeyDigest>
<KeyDigest id="Klajeyz" validFrom="2017-02-02T00:00:00+00:00">
<KeyTag>20326</KeyTag>
<Algorithm>8</Algorithm>
<DigestType>2</DigestType>
<Digest>E06D44B80B8F1D39A95C0B0D7C65D08458E880409BBC683457104237C7F8
EC8D</Digest>
</KeyDigest>
<KeyDigest id="xHj5DzE" validFrom="2015-09-14T00:00:00+00:00">
<KeyTag>9239</KeyTag>
<Algorithm>8</Algorithm>
<DigestType>2</DigestType>
<Digest>2ab7a6a7baec0799040a5a95a50bdad685a2654300892c34854db0315a9d404
2</Digest>
</KeyDigest>
<KeyDigest id="Kmyv6jo" validFrom="2024-07-18T00:00:00+00:00">
<KeyTag>38696</KeyTag>
<Algorithm>8</Algorithm>

<DigestType>2</DigestType>
<Digest>683D2D0ACB8C9B712A1948B27F741219298D0A450D612C483AF444A4C0FB2B16</Digest>
</KeyDigest>
</TrustAnchor>

3. Konnektor neu starten

Nach dem Speichern der Änderung ist ein **vollständiger Neustart des Konnektors zwingend erforderlich**.

4. Funktionsprüfung

Nach dem Neustart sollte der VPN-Tunnel wieder erfolgreich aufgebaut werden. Bitte prüfen Sie anschließend:

- Status der VPN-Verbindung
- Erreichbarkeit der TI-Dienste
- Fehlerfreiheit im Konnektor-Log

Hinweise

- Der Workaround muss aktuell manuell über die Konnektor Adminoberfläche z.B durch den DvO umgesetzt werden.
- Eine dauerhafte Herstellerlösung wird derzeit geprüft.